

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1343/21-8-25008	2025.4.10	1. 矿井总风量: 1940.5 m ³ /min; 2. 主通风机风量: 1989.0 m ³ /min; 3. 矿井有效风量: 1781.2 m ³ /min; 4. 矿井有效风量率: 89.6 %; 5. 机站风量: 1989.0 m ³ /min; 6. 机站风压: 960 Pa; 7. 矿井通风阻力: 947.9 Pa。	
5	GX-B1347/21-8-25008	2025.4.10	1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：89.6%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：70.5%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.66，符合 $1.32 \leq \beta \leq 1.67$ 要求，合格； 7、综合指标：92.6%，大于72%，合格。	
6	GX-B1341/24-8-25025	2025.4.10	综合判定：合格。	